



OFI 2344.6. 2014.

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4; tel. 12 422 34 90, 668 563 526; fax 12 425 85 14; e-mail: rzeczoznawcy.krakow@pzm.pl
Oddziały: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 63; 25-023 Kielce, ul. Krakowska 32

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4
tel. 668 563 526 NIP 676-007-79-04

Wycena numer: 619/BR/2014

z dnia: 2014/11/19

Wykonawca wyceny : Wojciech Pawlikowski, Krzysztof Janik

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Adres: Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2014

Marka: LANCIA Model pojazdu: Lybra 1.8
Wersja: LS Plus Nr rejestracyjny: KT 81701 Rok prod.: 2003
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	019-00204
Nr identyfikacyjny (VIN)	ZLA 83900000152979
Data pierwszej rejestracji	2003/11/27
Data ważności badania technicznego	2015/03/31
Data oględzin	2014/11/19
Wskazanie drogomierza	205324 km
Okres eksploatacji pojazdu (03/11/27-14/11/19)	132 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	839
Dop. masa całkowita	1820 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1747 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3200 PLN w tym VAT (23,0%) 598,37 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Wycena wartości - arkusz kontrolny

WYCENA Nr: 619/BR/2014

z dnia: 2014/11/19

Wykonawca wyceny : Wojciech Pawlikowski, Krzysztof Janik

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Adres: Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2014

Marka: LANCIA Model pojazdu: Lybra 1.8
 Wersja: LS Plus Nr rejestracyjny: KT 81701 Rok prod.: 2003
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 019-00204
 Nr identyfikacyjny (VIN) ZLA83900000152979
 Data pierwszej rejestracji 2003/11/27
 Data ważności badania technicznego 2015/03/31
 Data oględzin 2014/11/19
 Wskazanie drogomierza 205324 km
 Okres eksploatacji pojazdu (03/11/27-14/11/19) 132 mies.
 Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Niebieski 2-warstwowy typu uni
 Oznaczenie typu 839
 Dop. masa całk. 1820 kg
 Rodzaj nadwozia sedan 4 drzwiowy
 Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)
 Pojemność / Moc silnika 1747 ccm / 96kW (131KM)
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16
 Rodzaj skrzyni biegów manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2003.10-2004.03)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	15	Radioodtwarzacz
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Szyby atermiczne
4	Immobilizer	17	Szyby przednie i tylne regulowane elektr.
5	Kolumna kierownicy regulowana	18	Światła p/mgielne przednie
6	Koło zapasowe dojazdowe	19	Tarcze kół stalowe 15"
7	Komputer pokładowy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Kurtyny powietrzne boczne	21	Wyświetlacz wielofunkcyjny
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	22	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
10	Opony 195/65 R15	23	Zagłówki foteli przednich
11	Podłokietnik centralny przedni	24	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
12	Podłokietnik siedzeń tylnych	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Poduszki powietrzne boczne przednie	26	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	Autoalarm	62
2	+Hak holowniczy	113
3	Sterowanie systemem audio w kierownicy	23
4	Szyby tylne przyciemniane	19
5	Tapicerka "Extra Serie"	97
6	Tarcze kół aluminiowe	58

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	SAVA 195/65 R15 91T ESKIMO S3+ TL.	5,0	52

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców

Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4

tel. 668 563 526 NIP 676-007-79-04

619/BR/2014

Przednie prawe:	SAVA 195/65 R15	91T	ESKIMO S3+ TL	5,0	52
Tylne lewe:	SAVA 195/65 R15	91T	ESKIMO S3+ TL	5,0	52
Tylne prawe:	SAVA 195/65 R15	91T	ESKIMO S3+ TL	5,0	52

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (138 mies.)	10 550 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	372 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	525 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 487 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 21 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 7 778 PLN

W tym:

	[%]	Wartość
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	- 438
Aktualność badań technicznych	-1,0	- 109
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-3,0	- 328
Pojazd służbowy, dyspozycyjny	-10,0	-1 095
Konieczne naprawy pojazdu	-53,0	-5 808

KOMENTARZ

Pojazd pochodzi z Polskiej sieci dealerskiej.
 Brak historii serwisowej pojazdu w ostatnich latach.
 Przegląd techniczny ważny do 31.03.2015 r.
 RDOŚ jest pierwszym właścicielem pojazdu.
 Samochód przeznaczony do wyjazdów służbowych, do dyspozycji pracowników.

Silnik:

Zapala się kontrolka check silnika sygnalizująca awarię.
 Mocno wyeksploatowany, zużywa duże ilości oleju.
 Widoczne zabrudzenia eksploatacyjne silnika.
 Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie.

Podwozie:

Działanie układu hamulcowego w warunkach parkingowych w normie.
 Hamulec postojowy uszkodzony, nie trzyma.
 Działanie układu kierowniczego w warunkach parkingowych w normie.
 Układ wydechowy - nie stwierdzono wad, uszkodzeń ani niesprawności
 Zawieszenie - amortyzatory tylne zużyte

Układ przeniesienia napędu:

Skrzynia biegów manualna 5-cio stopniowa. Uszkodzona, ciężko wchodzić biegi.
 Napęd przedni (4x2).
 Obręcze kół aluminiowe, uszkodzenia wynikają z normalnej eksploatacji pojazdu.

Nadwozie:

Barwa nadwozia niebieska, lakier 2 - warstwowy uni.
 Drzwi tylne prawe, błotnik tylny prawy - po wcześniejszych naprawach lakierniczych

619/BR/2014

Szyby przednia zmieniona.
Reflektor przedni lewy nieuszczelny, zabrudzony klosz od wewnątrz
Zderzak przedni i listwy zderzaka - uszkodzona powłoka lakierowa
Brak zaślepki haka holowniczego przedniego.
Próg przedni prawy - zdeformowany w części dolnej, korozja w przedniej części
Próg przedni lewy - korozja w części przedniej
Drzwi przednie prawe - uszkodzona powłoka lakierowa w części przedniej
Drzwi tylne prawe - brak listwy
Pokrywka wlewu paliwa, zminiona, inny odcień lakieru.
Zderzak tylny i listwy zderzaka - uszkodzona powłoka lakierowa
Błotniki przednie prawy i lewy - złuszczony lakier
Osłona z tworzywa progu bagażnika - połamana

Wnętrze:

Wykładziny podłogi, dachu, drzwi, foteli, komory bagażnika - nie stwierdzono wad, uszkodzeń ani zabrudzeń
Przełączniki otwierania szyby kierowcy, otwierania klapy tylnej, sterowania radiem przy kierownicy - wyrwane
Kierownica i gałaka zmiany biegów mocno wytarte.
Kratka nawiewu lewa - uszkodzona
Osłona plastikowa z lewej strony pod kierownicą - uszkodzona
Radioodtwarzacz nie działa, brak kodów dostępu umożliwiających uruchomienie.

Układ klimatyzacji automatycznej:

Działanie prawidłowe.

Instalacje elektroniczne:

Prawidłowe działanie poszczególnych układów.

Komputer i inne urządzenia pokładowe:

Działanie prawidłowe.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


3200 PLN

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 598,37 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI-2014 "
- zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu


mgr inż. Wojciech Pawlikowski
RZECZOZNAWCA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców

Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4

tel. 668 563 526 NIP 676-007-78-04

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 619/BR/2014

z dnia: 2014/11/19

Wykonawca wyceny : Wojciech Pawlikowski, Krzysztof Janik

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Adres: Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2014

Marka: LANCIA Model pojazdu: Lybra 1.8
 Wersja: LS Plus Nr rejestracyjny: KT 81701 Rok prod.: 2003
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2005	05	13550	13550	
2004	05	11950	11950	
2003	05	10550	10550	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (138 mies.)				10 550 PLN

Normatywny okres eksploatacji	138 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	2003/11/27
Rzeczywisty okres eksploatacji	132 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	525 PLN po korekcie: 11 075 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2003.10-2004.03

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart.
1	Autoalarm	1,00			1,75	0,32	62
2	Hak holowniczy	1,00			3,17	0,32	113
3	Sterowanie systemem audio w kierownicy	1,00			0,65	0,32	23
4	Szyby tylne przyciemniane	1,00			0,54	0,32	19
5	Tapicerka "Extra Serie"	1,00			2,73	0,32	97
6	Tarcze kół aluminiowe	1,00			1,64	0,32	58
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							372 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							372 PLN po korekcie: 11 447 PLN

Przebieg normatywny	186 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	205 324 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 487 PLN po korekcie: 10 960 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Lp.	Opis korekty	[%]	Wart.
1	Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	- 438
2	Aktualność badań technicznych	-1,0	- 109
3	Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-3,0	- 328
4	Pojazd służbowy, dyspozycyjny	-10,0	-1 095
5	Konieczne naprawy pojazdu	-53,0	-5 808
KOREKTY RÓŻNE			- 7 778 PLN po korekcie: 3 182 PLN

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców

Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego

31-982 Kraków, ul. Bp. Tornickiego 4

tel. 668 563 528 NIP 676-007-78-04

619/BR/2014

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	261	52*	5					Prawe:	261	52*	5
Tylna					Lewe:	261	52*	5					Prawe:	261	52*	5

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 21 PLN *po korekcie:* **3 161 PLN**

UWAGI:

Ogłędzin dokonana na terenie RDOŚ w Krakowie, Plac Na Stawach 3.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **3 200 PLN**


mgr inż. Wojciech Pawlikowski
RZECZOZNAWCA

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 619/BR/2014

z dnia: 2014/11/19

Wykonawca wyceny : Wojciech Pawlikowski, Krzysztof Janik

Właściciel: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Adres: Plac Na Stawach 3 30-107 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2014

Marka: LANCIA

Model pojazdu: Lybra 1.8

Wersja: LS Plus

Nr rejestracyjny: KT 81701

Rok prod.: 2003

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

